

平成20年1月16日  
経済産業省

## 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件  
(うち石油給湯機2件、ガス栓1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 0件
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 3件  
(うちエアコン(室外機)2件、電気式浴室換気乾燥暖房機1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、  
審議を予定している案件 0件

※詳細は別紙のとおりです。

### 5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

### 6. 特記事項

電気式浴室換気乾燥暖房機(管理番号 A200700820)

(電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検要請について(第11報))

#### ①事故再発防止策について

電気式浴室換気乾燥暖房機の一部で、電源電線の接続工事が不適切に行われていたと推定される焼損事故が発生していることについて、当省は平成18年6月30日に使用者の安全確保に万全の対応を取るために、『電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検要請について』を公表し、施工業者等に対して点検要請を行うとともに、製造・販売事業者に対して相談窓口を設置し必要な対応を取ることを要請したところです。その実施状況等について、平成19年11月26日までに原

子力安全・保安院において第10報の公表を行っています。

点検対象台数 365,876台（全社合計）  
点検率 63.8%（平成19年12月10日現在）

※販売事業者及び製造メーカーは、別表1を参照

## ②消費者への注意喚起

1月3日、当該製品について、電源電線の接続工事が不適切に行われていたと推定される焼損事故（人的被害なし）が起きたとの報告が製造・販売事業者から1月11日にありました。事故が起こった電気式浴室換気乾燥暖房機は、未点検のものでした。この結果、電源電線がより線形式であり、施工不良により発生したと推定される焼損事故は合計で30件になりました。

消費者の方々におかれましては、別表1に該当する機器を所有されていて、まだ施工業者等の行う点検を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

（松下エコシステムズ株式会社の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-878-629

（株式会社INAXの問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-179-457

（トステム株式会社の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-011-821

（東芝キャリア株式会社の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-444-392

（東陶機器株式会社（現 TOTO株）の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-322-456

（松下電工バス&ライフ株式会社の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-878-629

（ヤマハリビングテック株式会社の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-119-555

（エア・ウォーター・エモト株式会社の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-262-906

（松下電器産業株式会社、松下電工株式会社の問い合わせ先）  
フリーダイヤル：0120-878-629

(三菱電機株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-201-385

(マックス株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-631-722

(シャープ株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-251-340

(本発表資料のお問い合わせ先 (電気式浴室換気乾燥暖房機を除く))

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、服部、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

(電気式浴室換気乾燥暖房機に関するお問い合わせ先)

原子力安全・保安院電力安全課電気保安室

担当：吉田、松井

電話：03-3501-1742(直通)

## 点検要請の対象となる電気式浴室換気乾燥暖房機

バスユニットメーカー ／機器販売事業者	製造メーカー	型 式
(株)INAX トステム(株)(*の型式のみ)	三菱電機(株)	UH-1A*、UH-2A*、UH-2A-L、UH-2B*、SH-1A*、V-100BZ4-IX
東芝キヤリア(株)	三菱電機(株)	VBK-8A、VBK-8S
東陶機器(株)(現 TOTO(株))	東陶機器(株)(現 TOTO(株))	TYK100、TYK101、TYK200、TYK201、TYK210
東陶機器(株)(現 TOTO(株))	三菱電機(株)	EKK401、EKK411、EKK411N1
松下電工バス&ライフ(株)	松下エコシステムズ(株)	GK9FY14UWM、GK9FY14UWLM
モリ工業(株)	松下エコシステムズ(株)	MRY-14UW1-W
ヤマハリビングテック(株) エア・ウォーター・エモト(株)	マックス(株)	BS-131SHY
ヤマハリビングテック(株) エア・ウォーター・エモト(株)(* の型式のみ)	三菱電機(株)	AKH-2-G-1、V-100BZ3-YH、V-100BZ4-YH*、WD-90BR3-YH、WD-90B3-YH、V-100BZ4-YH2、WD-90BR3-YH24*、V-100BZ4-YH3、V-100BZ4-YH4*、WD-90BR3-YH24-1、WD-90B3-YH-1
松下電器産業(株) 松下電工(株)	松下エコシステムズ(株)	FY-14UWM、FY-14UWY3-W、FY-14UWLM、FY-14UWYL3-W、FY-14UW2、FY-14UWY2-W、FY-14UWL、FY-14UWYL-W、FY-14UW1-W
三菱電機(株)	三菱電機(株)	V-100BZE-KT、WD-100BZE-SK、WD-100BZE-SK2、WD-100BZE2-SK2、V-106BZ2、V-106BZ3、WD-100BND、V-130BK-RN、V-130BK2-RN、V-130BK2-RN-1
マックス(株)	マックス(株)	BS-K10RW、BS-K10RWC、BS-K10W、BS-K10RW-CX、BS-K10RWC-CX、BS-K11RW、BS-K11RWC、BS-K11RW-CX、BS-K11RWC-CX
シャープ(株)	マックス(株)	VS-13DKC、VS-13DC
日立多賀テクノロジー(株)	マックス(株)	BW-12D、BW-12DK、BW-12DKL

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700816	平成20年1月2日	平成20年1月10日	石油給湯機	OX-310YSO	株式会社ノーリツ	火災	当該機器のスイッチを入れようとした際、機器内部から発煙し、機器内部の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	沖縄県	
A200700817	平成20年1月8日	平成20年1月10日	石油給湯機	OSS-300	株式会社ノーリツ	火災	家人がシャワーを使用中にお湯がぬるくなり、当該機器を確認したところ、発煙していた。現在、原因を調査中。	石川県	
A200700818	平成20年1月2日	平成20年1月11日	ガス栓(都市ガス用)	F-184	株式会社藤井合金製作所	火災、死亡1名、軽傷1名	当該製品付近で爆発・火災があった。その際、死傷者(2名)が出た。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成20年1月4日に原子力安全・保安院にて公表済事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

該当案件なし

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700819	平成19年12月31日	平成20年1月11日	エアコン(室外機)	火災	当該製品が燃えているのを発生し、消火した。また、その際、家の外壁が汚損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200700820	平成20年1月3日	平成20年1月11日	電気式浴室換気乾燥暖房機	火災	入浴中に浴室の天井が燃えているのを発見し、消火した。事故原因は、当該製品の電源配線と屋内配線との接続工事の不具合によるものと考えられるが、引き続き原因を調査中。	香川県	電気式浴室換気乾燥暖房機については施工業者等による無償点検実施。詳細は特記事項参照。
A200700821	平成20年1月2日	平成20年1月11日	エアコン(室外機)	火災	当該製品周辺で火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件なし