

福島第一原子力発電所の状況
(平成23年4月8日 原子力保安検査官撮影)

「雑固体廃棄物減容処理建屋」

原子力災害現地対策本部
(広報班)



(1) 入口付近の状況

撮影: 原子力安全・保安院



(2) 入口付近の状況

撮影: 原子力安全・保安院



(3) 一階エレベーター付近

撮影: 原子力安全・保安院



(4) 配管貫通部の状況

撮影：原子力安全・保安院



(5) 地下一階の状況(浸水跡)

撮影:原子力安全・保安院



(6) 地下二階階段付近

撮影：原子力安全・保安院



(7) 地下二階の状況

撮影: 原子力安全・保安院



(8) 地下二階の状況

撮影: 原子力安全・保安院

本件に関する問い合わせ先

原子力災害現地対策本部(広報班)

024-521-7837