

## APÉNDICES

## **APÉNDICE A**

### **Figuras**




Figura 1




Figura 2

## RESTOS PRINCIPALES



Figura 3.1 – Vista aérea




Figura 3.2 – Vista hacia el Noroeste



Figura 3.3 – Vista hacia el Oeste


Figura 3

## B757-200 VISTA GENERAL



**Figura 4**


## DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN CABINA



235 Butacas de Pasajeros

Figura 5

## ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL TREN DE MORRO



Representación Isométrica

Figura 6

## DETALLE DEL B757 (en un avión similar al G-BYAG)




Figura 7.1 – Tren de aterrizaje de morro






Figura 7.2 – Cables de Mando bajo el piso

## CABLES DE MANDO DE LA PLANTA DE POTENCIA




**Figura 8.1 - Esquema del recorrido de los cables de mando de los motores**



**Figura 8.2 - Operación del mando de motor**

## DISPOSICIÓN DE LOS CABLES DE MANDO DE LA PLANTA DE POTENCIA



Mostrado el mando del motor N° 1. El del motor N° 2 es similar.

Figura 9

## CENTRO PRINCIPAL DE EQUIPO




Figura 10

## REGISTRADORES DE VUELO DEL AVIÓN (CVR, DFDR Y QAR)



Figura 11.1 – Registradores de Datos de Vuelo y Voces en Cabina



Figura 11.2 – Registrador de Acceso Rápido (QAR)




Figura 11.3 – Casete del QAR



Figura 11.4 – QAR

# DATOS FDR DESDE INTERCEPCIÓN DE LA SENDA HASTA LA PRIMERA TOMA




Figura 12

# DATOS FDR DEL ÚLTIMO TRAMO VOLADO MANUALMENTE




Figura 13

## DATOS FDR CON VISTA AMPLIADA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA TOMAS




Figura 14

## PERFIL DE VIENTO EXTRAÍDO DE LOS DATOS DEL FDR




Figura 15

## TRAYECTORIA HORIZONTAL DE LA PRIMERA APROXIMACIÓN






Figura 16

**TRAYECTORIA HORIZONTAL DE LA SEGUNDA APROXIMACIÓN**




**Figura 17**

## RECORRIDO EN TIERRA DE LA AERONAVE



**Figura 18**

**DETALLE DE PARTE FINAL DEL RECORRIDO EN TIERRA DE LA AERONAVE**



**Figura 19**

## DISTANCIA DE CADA TRAMO DEL RECORRIDO EN TIERRA DE LA AERONAVE




Figura 20

## ESQUEMA DE LAS MARCAS INICIALES SOBRE LA PISTA




Figura 21

## ESQUEMA DEL SEGUNDO CONJUNTO DE MARCAS SOBRE LA PISTA




Figura 22

## MARCAS EN LA PISTA Y RESTOS



Figura 23.1 – Marcas de fuselaje



Figura 23.2 – Marcas de la góndola



Figura 23.3 – Pequeños restos del avión recogidos en la pista

## MARCAS FUERA DE LA PISTA



Figura 24.1 – Huella en borde de pista




Figura 24.2 – Huellas en el herbazal



Figura 24.3 – Huellas del tren derecho con oscilaciones




Figura 24.4 – Huellas del choque contra el montículo

Figura 24

## MONTÍCULO




Figura 25.1 – Huellas del tren principal sobre al camino



Figura 25.2 – Vista desde montículo del recorrido del avión

## DETALLE DE LOS RESTOS



Figura 26.1 – Fuselaje delantero



Figura 26.2 – Fuselaje delantero con vista completa del MEC



Figura 26.3 – Compuerta del centro delantero del equipo



Figura 26.4 – Fuselaje trasero

Figura 26

## CARA INTERNA DEL FUSELAJE DELANTERO



Figura 27.1 – Vista de la cara inferior del fuselaje




Figura 27.2 – Daños al piso y cables de mando

## DAÑOS A LOS CABLES DE MANDO DE CONTROL



Figura 28.1 –Cables del motor N° 2 debajo del piso



Figura 28.2 – Daños al cable TLB



Figura 28.3 – Daños al cable TRB

## TREN DE ATERRIZAJE



Figura 29.1 – Tren de morro unido al compartimiento auxiliar (“doghouse”)





Figura 29.2 – Vista del compartimiento auxiliar (“doghouse”)



Figura 29.3 – Tren principal derecho

## ESQUEMA DE LA DEFORMACIÓN SUFRIDA POR LA CABINA



Las salidas que se usaron, hasta donde se sabe, se han marcado con colores

Figura 30

## DAÑOS A LA CABINA



Figura 31.1 – Vista desde puerta L1 hacia atrás




Figura 31.2 – Cabina delantera



Figura 31.3 – Cabina trasera

Figura 31

## CABINA DE VUELO



Figura 32.1 – Situación tras el accidente





Figura 32.2 – Detalle de la consola central

**DESPLAZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL TREN DE MORRO**



**Figura 33**