# **News Release**



平成 2 0 年 1 月 1 1 日 経 済 産 業 省

#### 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1.ガス機器・石油機器に関する事故 6件 (うちガスこんろ(LPガス用)1件、石油給湯機2件、 石油温風暖房機(開放式)1件、ガスストーブ(都市ガス用)1件、 石油ストーブ(開放式)1件)
- 2.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 3件(うち電気ストーブ(オイルヒーター)2件、木製椅子1件)
- 3.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 5件 (うちエアコン(室外機)1件、電気洗濯乾燥機1件、電気こたつ用コード1件、 延長コード1件、電動車いす1件)
- 4.製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 1件 (うち石油ストーブ(開放式)1件)

詳細は別紙のとおりです。

5 . 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

- 6、特記事項
- (1) タカラスタンダード株式会社製ガスこんろ(LPガス用)(管理番号 A200700676) 概要

タカラスタンダード株式会社が製造・販売したガスこんろにおいて、パロマ工業 株式会社が部品供給を行っている器具栓に組み込まれるガスバルブに誤った部品を 使用したために 点火操作を行った際にガス漏れが発生し、漏れたガスに引火してグリル部分及びコンロ下の収納スペースから炎がふきだし爆発する事故が 1 件 (人的被害なし。) 発生しました。このため、同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、当該機器を御使用の消費者の方にダイレクトメールの送付やホームページへのリコール情報の掲載を行い、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施することとしました。

また、当該ガスバルブを使用してガスこんろを製造しているパロマ工業株式会社においても、明日、新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償改修を実施することとしました。

### 対象機種等 タカラスタンダード株式会社製ガスこんろ

機種・型式名	製造期間	都市ガス用 (台 数)	L P ガス用 (台 数)
BGA61シリーズ	平成18年9月1日~ 平成19年8月31日	3,058	3,609
BGA71シリーズ	十成19年6月31日	1,910	1,648

#### パロマ工業株式会社製ガスこんろ

機種・型式名	製造期間	都市ガス用(台数)	L P ガス用 (台 数)
PD - D 5 1 W V		3 5 8	1,470
PD - N 5 1 A V	平成18年8月31日~	1 6 2	6 2 7
P D - N 5 1 W V	平成19年8月31日	5 2	1 0 2
PD-N51W		7	4 7
PA-TB306WG	平成18年9月21日~ 平成19年8月31日	167	495
PA - KN306WG	平成19年5月28日~ 平成19年11月28日	262	1,100
PA-M336W	平成19年9月4日~ 平成19年10月24日	-	6 3 4
P A - M 3 3 6 W A	十1111111111111111111111111111111111111	-	8 4 5

PA-M5WF	平成19年9月7日~ 平成19年10月24日	-	796
PA-M306WG	平成19年9月3日~ 平成19年12月11日	263	1,089

#### 事業者の対応

対象製品の無償改修を行います。

#### 事業者の告知

タカラスタンダード株式会社

- ・消費者へのダイレクトメール送付
- ・ホームページへのリコール情報の掲載

#### パロマT業株式会社

- ・プレス発表:平成20年1月11日
- ・新聞社告(朝刊)への掲載:平成20年1月12日 読売、朝日、毎日、産経、日本経済、北海道、中日新聞
- ・ホームページへのリコール情報の掲載

#### 消費者への注意喚起

消費者の皆様には、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに 速やかに御連絡ください。

(タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-200-805

受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日を除く)

(パロマ工業株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-758-373

受付時間:9:00~18:00

(1月31日までは毎日受付)

(2月1日以降は、土・日・祝日・休業日を除く)

#### (2)長州産業株式会社製石油給湯機(管理番号 A200700810)

#### 事故再発防止策について

比例弁付電磁ポンプに使用されているOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火し、器具焼損に至る可能性があります。製造事業者である長州産業株式会社では、平成17年1月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象商品について無償改修を実施しています。

改修対象台数 3,420台 改修率 75.7%(平成19年12月29日現在)

#### 消費者への注意喚起

消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。なお、改修対象製品には、長州産業㈱の「CIC」ブランドのほか、㈱ワカサの「ワカサ」ブランド、東京ツチヤ販売㈱の「ツチヤ」ブランドの製品もあります。

(長州産業株式会社、株式会社ワカサ、東京ツチヤ販売株式会社の問い合わせ先) フリーダイヤル: 0 1 2 0 - 6 5 2 - 9 6 3

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当: 鶴岡、服部、古家 電話: 03-3501-1707(直通)

### 消費生活用製品の重大製品事故一覧

## 1.ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700676	平成19年11月29日	平成19年12月5日	ガスこんろ(LPガス 用)	BGA61N-3PSC	タカラスタンダード株 式会社	火災	こんろに鍋をかけた状態で別室にいた際に、「カチカチ」と音がしたため確認すると炎が鍋の半分くらいまで立ち上がっていた。急いでこんろの火を消すと滞留していたガスに引火し、グリル部分及びコンロ下の収納スペースから炎がふきだし爆発した。事故原因は、器具栓に組み込まれるガスバルブに誤った際にガス漏れが発生し、漏れたガスに引火して爆発に至ったと考えられる。	福岡県	平成19年12月7 日にガス機器・ 石油機器に関す る事故として公 表していたもの。
A200700804	平成19年12月25日	平成20年1月7日	石油給湯機	UIB-310TX(A)	株式会社コロナ	火災	当該機器から出火し、器具及び家屋の壁を焼 損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200700809	平成19年12月27日	平成20年1月8日	石油温風暖房機 (開放式)	FH-S253DX	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用したところ、煙・炎が出て、製品及び畳を焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200700810	平成20年1月1日	平成20年1月8日	石油給湯機	DX-403D	長州産業株式会社	火災	当該機器を使用中に爆発音がし、機器内部が燃えているのを発見し、消火した。事故原因は、比例弁付電磁ポンプに使用されている部品の0リング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	沖縄県	平成17年1月24 日からリコール 実施
A200700812	平成19年12月29日	平成20年1月8日	ガスストーブ(都市 ガス用)	R-62P	リンナイ株式会社	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200700813	平成19年12月28日	平成20年1月8日	石油ストーブ(開放 式)	RS-D303E	株式会社トヨトミ	火災	製品を使用中、火力調節をするためにダイヤルを回したところ、本体下部から出火した。現在、原因を調査中。	兵庫県	

## 2.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700796	平成19年12月22日	平成20年1月4日	電気ストープ(オイ ルヒーター)	HD3474	日本フィリップス株式 会社(現 (株)フィリッ プスエレクトロニクス ジャパン)	/L/ (((	当該製品のパネル付近から発煙したため、消火した。当該製品と床を焼損した。製品内部から出火したと思われるが、現在、原因を調査中。	岩手県	
A200700803	平成19年11月4日	平成20年1月5日		C04-092(M)ARC UC-2824	株式会社ティ・アイ・ア イ	重傷1名	木製の回転椅子に座ったところ椅子の脚が破損し、転倒し右胸を打った。製品の製造に問題があったと思われるが、現在、原因を調査中。		
A200700806	平成19年12月25日	平成20年1月7日	電気ストープ(オイ ルヒーター)	CLV-065	株式会社セラヴィ	火災	製品を使用中に発煙して、本体下面から出火した。事故原因は、電源コードと内部配線を接続するネジの締め付けが弱かったため、接触不良を起こし、発熱して出火に至ったものと考えられる。	東京都	

### 3.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700805	平成19年12月27日	平成20年1月7日	エアコン(室外機)		焦げ臭いにおいに気づき確認すると、当該室外機付近から出火していたため消火した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200700807	平成19年12月29日	平成20年1月7日	電気洗濯乾燥機		当該製品が置いてあった洗面所から発煙しているのを発 見した、出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A200700808	平成19年12月21日	平成20年1月7日	電気こたつ用コード	火災	電気こたつを使用中にコードの中間スイッチ付近から発火し、こたつ布団の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A200700811	平成19年12月13日	平成20年1月8日	延長コード		水槽の近くで水槽用ヒーター等を接続していた当該製品付近から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200700815	平成19年12月15日	平成20年1月9日	電動車いす	重傷1名	自宅敷地内の車庫スロープを走行中に転倒し、負傷して 入院した。現在、原因を調査中。	大分県	

## 4.製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700814	平成19年12月23日	平成20年1月8日	石油ストーブ(開放式)	火災	点火後に火力が大き〈ならないので火が点いたまま製品と 一体となっている燃料タンクに給油したところ出火した。ガ ソリンを誤給油した可能性がある。		