

平成20年1月25日
経済産業省

山形県における火災事故について

1月25日(金)、山形県において、ガスストーブ(ガスファンヒーター)から漏えいしたガスに着火し、窓ガラスが破損、ふすま等が焼損した事故(人損なし)が発生した旨の報告がありました。

1. 事故の概要

1月25日(金)、ガス事業法第46条に基づき、庄内中部ガス(株)から関東東北産業保安監督部東北支部に対し、山形県において、ガスストーブ(ガスファンヒーター)から漏えいしたガスに着火し、窓ガラスが破損、ふすま等が焼損した事故(人損なし)が発生した旨の報告がありました。

なお、同様の情報を本日、原子力安全・保安院のホームページに掲載しますので併せてお知らせします。

[掲載箇所]

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/gas_accident.htm

[掲載内容]

事業形態： 一般ガス事業者

ガス種： 13A

事故発生日： 平成20年1月25日(金) 午前8時35分頃

事故発生場所： 山形県 一般住宅

被害状況： 人損なし

事故概要： 需要家がガスストーブ(ガスファンヒーター)の調子を点検した後、しばらく席を外し再度同部屋に戻り照明を点けたところ、小爆発が発生し窓ガラスが破損、ふすま等が焼損する事故が発生した。当該機器に使用すべき迅速継ぎ手付きのゴム管を使用せず、ゴム管を直接接続していたことから、需要家が点検した際に当該機器とゴム管の接続部が外れ、漏えいしたガスが照明機器点灯の際の電気火花により着火したものと推定される。詳細調査中。

機器分類： ■ガスストーブ(ガスファンヒーター)

(参考情報)

製造者： リンナイ株式会社

型番： RC-E4002AC-1 (2006年1月製)

■ ゴム管（迅速継ぎ手なし）
（参考情報）

製造者： 不明

型 番： 不明（製造年不明）

2. 注意喚起について

- ガス臭いと感じたら、すぐ都市ガス事業者へ連絡してください。
 - ・ 火気は絶対に使用しないでください。
 - ・ 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
 - ・ 窓や戸を大きく開けましょう。
 - ・ ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。
 - ・ すぐに都市ガス事業者（一般ガス事業者・簡易ガス事業者）へ連絡してください。
 - ・ 地震や火災の時も、慌てず焦らずに、自分の安全を確保した後、ガス栓を閉めて下さい。

【掲載箇所】

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/anshindegas/emergency/emergency.htm

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院 ガス安全課

担当者：石井、高倉

電 話：03-3501-4032（直通）