


Audi A8 3.0Tq/ A8 4.0Tq/ A8L 4.0Tq/ S8  
ガラスサンルーフに関する対策

リコール届出番号	外-1970	リコール届出日	平成25年 11月 6日
不具合の部位(部品名)	窓ガラス(上面ガラス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ付き車両において、サンルーフガラスの製造工程が不適切なため、強度が不足しており、ドアを強く開閉する等の衝撃により、当該ガラスが破損するおそれがある。最悪の場合、破損したガラスにより乗員が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、サンルーフガラスの製造年月を確認し、該当する場合は、良品と交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DBA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H7DN029759 平成 25 年 5 月 25 日	1	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H1DN02770～ WAUZZZ4H7DN032371 平成 25 年 5 月 14 日 ～ 平成 25 年 7 月 18 日	9	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H2DN027532 ～ WAUZZZ4HXDN033241 平成 25 年 5 月 14 日 ～ 平成 25 年 7 月 10 日	8	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN027688 ～ WAUZZZ4H9DN034266 平成 25 年 5 月 14 日 ～ 平成 25 年 7 月 18 日	11	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 25 年 5 月 14 日 ～ 平成 25 年 7 月 18 日	計 29 台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



サンルーフ



サンルーフガラス