


Shay 予約者の方へ。

日本向けの予約者の為の KIT 間もなく送るとの連絡が来ました。全て、部品はエラータ対策済みに成っていますので此のエラータは付きませんが、今回のアメリカ向け初期ロットで起こった、ERRATA (正誤表) を此処で公開しておきます。


(全文英文ですがご容赦ください)

3 Errata


Shoulder screws to attach the main rod (2-8).



6 Errata




Step 1: Take off 4 M2 screws and a M3 nut to remove the water tank, and then remove the damper adjusting sleeve to remove the burner.




Step 2: Install the new burner with new screws, and then install the water tank. Please note that the screws for installing the water tank need to be filled with sealant. This way the water tank will not leak.


Crimped blast pipe



Replace #8 butane gas jet with #5.





Clean gas jet if it's blocked. Poor firing is usually due to blocked jet.



1番先頭のが、尤も愚かしいミスですが、以降は、弊社のお客様なら「自力更生」できる種類の物です。それとエラータにはしていませんが、次ページのピボット部品も、替えています。すべてこれらは、真鍮のメッキネジから、ステンレス製の機械加工ネジに代わっています。ご注意ください(力任せに、締めないで下さい。ネジが折れる前に部品がロックします)

驚くべき事態は、此の典型的な米国型のエンジンが、価格のせいでしょうねえ？英国でも75台もバックオーダーを抱えているという事実です。これらも、全て対策済みの部品に代わっているそうで、此のエラータは付かない様です。



という訳で、今ならまだ若干の Shay が残っています！

今買わないで何時買うの？ではないですが不謹慎な例えで言うならば地震のおかげ？で、円安基調ですが、なんと！\$1995 (kit) が販売価格です。ちなみに弊社の旧 Shay は、\$ 3500 以上しました。流石に予約特価での提供はもう無理ですが選べるのは今しかありません。詳しくは以下の URL で：<https://www.livesteamstation.com/product-page/accucraft-shay-13t-class-a>



今回出た、ロシアンアイロンプールボーラー仕様です。これは数が超限定なので、無くなった場合はご容赦ください。とは言え総生産数400台(キット完成合わせ)で、既に280台は売れています。これ以外に通常の黒い仕様と、上写真のグリーン仕様の者をご用意されております。又、完成見本も一台、横浜の事務所では見る事が可能です。(完成品は2145ドルです)