

はんじどうようせつ がっかしけん もんだい

じゅけん ばんごう		試験日	*平成 年 月 日
		試験場所	*
なまえ		採点	*

* マークのところはなにもかかないこと

かいとう ほうほう

ただしいときは、□のなかに○をかきなさい。
まちがっているときは、□のなかに×をかきなさい。

1. ようせつ しても、へんけい しない。
2. オーバラップ は、ず(a) の ように ビード と ぼざい の あいだ が とけた ところ である。
-
3. でんあつ の たんい は、ボルト [V] である。
4. はんじどうアークようせつ では、ようせつじょうけん の せってい を まちがう と、あんてい した ようせつさぎょう が できない。
5. フラックス いり ワイヤ を つかった はんじどうアークようせつ は、ソリッドワイヤ よりも スパッタ が おおい。
6. アルゴン (Ar) ガス ようき の いろ は、ねずみいろ である。
7. ケーブル を ながく すると、でんりゅう が ながれ やすく なる。
8. ぼざい と ケーブル が ゆるんで いても アーク は あんてい する。

- 9. ようせつワイヤ を おくる ロール に あぶら や ごみ が ついていても、そうじ しない。
- 10. シールドガス の りゅうりょう ちょうせいき の メモリかん を すいへいに とりつける。
- 11. マグようせつ よう フラックスいり ワイヤ を つかう と、 かぜ が あっても さぎょう が できる。
- 12. はんじどうアークようせつ よう ワイヤ に、 さび が ついて いても もんだい が ない。
- 13. タックようせつ は、 ほん ようせつ の まえ に いちぎめ と して おこなう くみたて ようせつ で ある。
- 14. ルートかんかく が せまい と とけこみふりょう が でき やすい。
- 15. とけこみふりょう が ある と、ようせつぶ は つよくなる。
- 16. せまい ところ で、ひとり で ようせつ する のは、きけん で ある。
- 17. ようせつ する とき は、てきせつ な フィルタープレート を つかう。
- 18. タックようせつ を する とき は、あし カバー や かわてぶくろ を つかわない。
- 19. ようせつ する とき は、ぼうじん マスク を つかう。
- 20. あつい とき には、はんそで の さぎょうふく で ようせつ する。

かいとう

もんだいの ばんごう	かいとう
1	×
2	×
3	○
4	○
5	×
6	○
7	×
8	×
9	×
10	×
11	×
12	×
13	○
14	○
15	×
16	○
17	○
18	×
19	○
20	×