

北区細江町中川における水質事故(濃硫酸流出)について【速報】

本日(8月16日)正午、浜松市北区細江町中川地内の事業所から、濃硫酸が最大で約1,900リットル漏洩したとの通報を受けました。

現地を調査したところ、漏洩した濃硫酸は土壤に浸透し、土壤から濃硫酸の一部が水路に流出しており、周辺的水路約200m以上の範囲において、pH(水素イオン濃度)1~4前後の強酸性を確認しております。

詳細な状況は現在調査中ですが、当該水路は危険ですので近づかないようにしてください。


1 事故の概要

流出日時：令和4年8月15日(月)から16日(火)の朝にかけて

事業所名：日本ケイカル株式会社(浜松市北区細江町中川2020番地)

流出先：事業所北側水路

流出原因(推定)：機器の誤作動により濃硫酸が発熱し、配管が損傷したことによる



2 濃硫酸の性状等

- ・皮膚に接触すると重度の薬傷(化学火傷)を起こします。
- ・眼に入ると失明することがあります
- ・ガスを吸うと咳、息切れなどの呼吸器症状が現れることがあります。

3 住民によびかけてほしい内容

- ・当該水路付近には近づかないでください。
- ・水路の水や壁面に触れないでください。
- ・井戸水を使用している場合は、用途を問わず使用しないでください。
- ・周辺で農業を営まれている場合は、水路から田や畑へ取水しないでください。
- ・皮膚に触れてしまった場合には大量の流水で洗い続け、医師の診察を受けてください。
- ・眼に入ってしまった場合には多量の水を用いて15分以上洗い続け、医師の診察を受けてください。
- ・飲み込んでしまった場合は、多量の水で口を洗った後、多量の水あるいは可能であれば卵白を混ぜた牛乳を飲ませ、医師の診察を受けてください。

事故の状況等の詳細については事業者にご直接お問い合わせください。

連絡先：日本ケイカル株式会社 業務部 業務課（電話番号:053-522-1911）