

第2次耐震診断・耐力度調査を実施した施設

宮前区

施設名	2次診断結果	I s 値	耐震対策が 不要な施設
	ランク		
宮崎小学校	—	—	○
菅生小学校 A棟	—	—	○
菅生小学校 B棟	—	—	○
有馬小学校 A棟	—	—	○
有馬小学校 B棟	—	—	○
富士見台小学校 A棟	—	—	○
富士見台小学校 B棟	—	—	○
白幡台小学校 A-1棟	—	—	○
白幡台小学校 A-2棟	—	—	○
白幡台小学校 B棟	—	—	○
南野川小学校 A棟	—	—	○
南野川小学校 C棟	—	—	○
南野川小学校 D棟	C	0.89~2.14	○
宮崎台小学校 A-1棟	—	—	○
宮崎台小学校 A-2棟	—	—	○
犬蔵小学校 A棟	—	—	○
鷺沼小学校 1棟	—	—	○
鷺沼小学校 2棟	—	—	○
平小学校	—	—	○
西有馬小学校 A棟	—	—	○
西野川小学校	C	0.79~1.66	○
宮前平小学校	—	—	○
向丘中学校	—	—	○
菅生中学校 1棟	—	—	○
菅生中学校 2棟	—	—	○
宮前平中学校 1棟	—	—	○
宮前平中学校 2棟	—	—	○
有馬中学校	B	0.37~1.16	
犬蔵中学校 A棟	B	0.50~1.51	
犬蔵中学校 B棟	B	0.40~2.50	
犬蔵中学校 C棟	C	0.94~2.63	○
野川中学校 1棟	B	0.33~1.25	
野川中学校 2棟	B	0.63~2.26	
宮崎中学校 A棟	—	(耐力度調査)	○
宮崎中学校 B棟	—	(耐力度調査)	○