



パンタグラフの状況

別紙1



トロリー線



破損した状態(当該車両)




正常な状態


パンタグラフ
ガイシオオイ

パンタグラフ断面図

別紙2




舟体・上枠締結部(ボルト4本で締結)



新幹線電車線設備図

別紙3



補助吊架線切断までの経緯

