


JR東日本水戸支社管内 被害状況

- 【凡例】
- 調査不能(被害甚大と思われる)
 - - - 点検中
 - 点検終了、又は復旧作業中
 - 運転中(運転再開準備含む)

・ 盛土沈下
(常磐線 高萩～南中郷間)



・ 電架柱傾斜
(常磐線 内郷～いわき間)



・ 自由通路天井落下
(常磐線 東海駅)



・ 線路変状
(水戸線 新治～大和間)



・ 乗降場損壊
(常磐線 石岡駅)



・ 盛土沈下
(常磐線 佐貫～牛久間)



・ 線路変状
(常磐線 水戸駅構内〔車両留置箇所〕)



仙台

郡山

いわき

勿来

日立

勝田

友部

水戸

小山

土浦

取手

30km

20km

・ 福島第1原発

・ 駅舎流失
(常磐線 富岡駅)



・ 駅内天井落下
(常磐線 勝田駅)



・ 盛土沈下
(常磐線 水戸～勝田間)

