

# 台風被害による道内の列車の運行状況について

平成 28 年 8 月 31 日 21 時現在

連続した台風の影響により、道内の各路線に甚大な被害が発生しています。ご利用の皆様には大変ご不便をおかけしますが、最新の運行情報をご確認いただくとともに、道内のご旅行は再検討くださいますようお願いいたします。

## 【 特急列車 】

### 1 札幌～帯広・釧路間の特急（スーパーおおぞら・スーパーとかち）

- ・根室線で橋りょうの流出、路盤流出が複数発生しており、運転再開の目途がたたない状況です。
- ・このため、スーパーおおぞら・スーパーとかちの全列車が、当面の間（1ヶ月以上）、全区間運休となります。
- ・バス代行については、決まり次第お知らせいたします。

### 2 札幌～北見・網走間の特急（オホーツク）

- ・石北線で大規模な路盤流出、盛土崩壊が発生しており、運転再開の目途がたたない状況です。
- ・このため、オホーツクの全列車が、当面の間（1ヶ月以上）、全区間運休となります。
- ・石北線（上川～遠軽間）については9/1よりバス代行を実施します。詳細は当社HPをご覧ください。

### 3 札幌～函館間の特急（スーパー北斗・北斗）

- ・函館線で約200本以上の倒木による線路上への支障、電気通信設備への支障・断線が発生しており、復旧作業を行っています。
- ・このため、9/1は、スーパー北斗・北斗全列車が全区間運休となります。

## 【 普通列車 】

### 1 日高線（苫小牧～鷓川間）

- ・通信ケーブル損傷により運転再開の目途がたたない状況となっており、9/1は全列車運休となります。

### 2 函館線（新函館北斗～長万部間）

- ・倒木による線路への支障、電気通信設備への支障・断線により復旧作業を行っており、9/1は全列車運休となります。

### 3 根室線（富良野～音別間）

- ・橋りょう流出、路盤流出被害により、9/1は全列車運休となります。

### 4 石北線（上川～白滝間）

- ・路盤流出、盛土崩壊被害により、9/1は全列車運休となります。

### 5 釧網線（釧路～知床斜里間）

- ・線路冠水被害により、9/1は全列車運休となります。

※上記方面をご利用の際には、他の交通機関のご利用もご検討をお願いします。

※上記区間以外にも運休区間があります。詳細は当社HPをご覧ください。


※運転再開見込みについては、判明しだいお知らせします。

# 台風による被害状況 (8月31日21時現在)

【流木支障】  
石勝線 トمام～新得  
トمام川橋りょう



【倒木・電化柱折損・電線切断】  
函館線 大沼～長万部  
約200本の倒木



【盛土崩壊】  
石北線 上川～白滝  
76k690m付近



【橋りょう流失・路盤流出】  
根室線 新得構内 下新得川橋りょう



【橋りょう流失】  
根室線 新得～十勝清水 第1佐幌川橋りょう

【路盤流出】  
石北線 上川～白滝 53k100m付近

【土砂流入】  
根室線 金山～東鹿越  
108k200m付近

【線路冠水】  
根室線 十勝清水構内



【橋りょう流失】  
根室線 十勝清水～羽帯 清水川橋りょう



【土砂流入】  
根室線 十勝清水～羽帯

【北電受電停電】  
函館線 森駅




【路盤流出】石勝線 トمام構内



【橋りょう流失・路盤流出・通信ケーブル損傷】  
日高線 豊郷～清島 慶能舞川橋りょう



【護岸倒壊】  
日高線 新冠～静内  
80k328m付近



【護岸変状】  
石勝線 トمام～新得  
105k090m付近  
一の沢橋りょう



【護岸変状】  
根室線  
羽帯～御影  
155k304m付近  
魚捕川橋りょう



【路盤流出】  
根室線 十勝清水～羽帯 平野川橋りょう



【路盤流出】  
根室線 御影～芽室  
芽室川橋りょう



【線路冠水】  
釧網線 塘路～茅沼

