

2024年7月22日
東海旅客鉄道株式会社

東海道新幹線 豊橋駅～三河安城駅間の保守用車脱線について

1. 発生日時

2024年7月22日（月）3時37分頃

2. 発生場所

東海道新幹線 豊橋駅～三河安城駅間 上り線

※住所：愛知県蒲郡市神ノ郷町（カミノゴウチヨウ）

3. 概況

豊橋駅～三河安城駅間の上り線で、東京方の豊橋保守基地に向かう途中の保守用車（碎石運搬散布車）が、合流するために待機していた別の保守用車（マルチプルタイタンパ）に衝突し、碎石運搬散布車編成をけん引するモーターカー、および、マルチプルタイタンパの一部の車軸が脱線しました。

※脱線状況

（衝突した保守用車）

碎石運搬散布車（9両編成）をけん引するモーターカー1両2軸のうち1軸

（衝突された保守用車）

マルチプルタイタンパ1両8軸のうち3軸

4. 状況

別紙1のとおり

5. 原因及び対策

ブレーキ操作は行われたが何らかの原因により減速ができなかったと思われる
詳細は調査中

6. 検査履歴

（衝突した保守用車）碎石運搬散布車編成のモーターカー

新製 2016年9月 直近検査 2024年6月

（衝突された保守用車）マルチプルタイタンパ



新製 2017年8月 直近検査 2024年2月

7. 今回の輸送障害時に伴うお客様への情報提供

別紙2のとおり

概要図

大阪方 進行方向 東京方



砕石運搬散布車編成
 [モーターカー×2] + [砕石運搬散布車×6] + [モーターカー×1]

待機中の
 マルチプルタイタンパ



1軸脱輪

3軸脱輪



大阪方



東京方

1軸脱輪


3軸脱輪

● JR東海ホームページおよび運行情報 X

- ・始発列車前より初列車運転見合わせが発生する旨の情報発信を行った。
※それ以降も順次、状況等を発信
- ・長時間の運転見合わせとなったことから、ご旅行の中止や明日以降への変更を含めた検討のお願いなど、状況に応じた情報発信を行った。
- ・運行情報 X では、現地写真を公開した。

● 新幹線各駅

- ・駅モニターやデジタルサイネージ、発車標等を活用した情報発信を行った。



【07/22,5:18現在】

東海道新幹線 初列車からの運転計画について（5時00分現在）

豊橋駅～三河安城駅間での夜間作業遅れの影響により、始発列車より、浜松駅～名古屋駅間の上下線で運転を見合わせます。

#新幹線 #運行情報

traininfo.jr-central.co.jp/shinkansen/sp/...

5:19 · 2024/07/22 場所: Earth · 18万回表示



【07/22,9:41現在】

運転見合わせのお知らせ

豊橋駅～三河安城駅間では、保守用車が別の保守用車に衝撃し脱線したため、運転を見合わせています。夕刻まで復旧作業が続く見込みのため、運転再開見込みは立っておりません。

#新幹線 #運行情報

traininfo.jr-central.co.jp/shinkansen/sp/...



9:42 · 2024/07/22 · 334万回表示